

川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

【川辺中学校】

令和7年8月25日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道石神線	町道石神線	生徒が横断するところに坂のカーブがあり危険	注意喚起看板の設置を協議し、設置する	町・教育委員会
2	国道41号線・県道美濃加茂川辺線	下川辺～下麻生地区	歩道が狭く歩行者の接触が心配	生徒へ通学指導を継続する	学校

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1～NO.2は新規対策箇所としてあげられたもです

【川辺西小学校】

令和7年8月25日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道美濃川辺線	大谷公園～山中入口交差点	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・R7年度歩道新設に向けた掘削施工工事発注	学校・PTA 可茂土木事務所・町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1は継続対策箇所としてあげられたもです

【川辺東小学校】

令和7年8月25日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道可児金山線	主要地方道可児金山線	通学路全体に白線、カラー塗装が薄い	薄くなっているところから、順に色の修正	可茂土木事務所
2	町道大竹林1号線・主要地方道可児金山線	町道大竹林1号線・主要地方道可児金山線交差点	交差点でトラックの出入りが多く危険	注意喚起看板の設置	教育委員会
3	町道比久見幹線	町道比久見幹線	カーブがきつくる車道が狭い、また、速度の速い車が多いため危険	ドライバーに注意喚起するために道路鉢等検討して設置	町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1は継続対策箇所、※NO.2～NO.3は新規対策箇所としてあげられたもです

【川辺北小学校】

令和7年8月25日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線 町道寺町線	下麻生地内(飛驒川橋西詰交差点)	国道41号線の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付き添い登校継続・交差点の改良(継続) R8年度交差点改良工事着工	学校・PTA 国・町・教育委員会

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1は継続対策箇所です。