

川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

【川辺西小学校】

令和3年8月27日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道美濃川辺線	大谷公園～山中入口交差点	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・バイパス整備による歩道設置要望(継続)	学校・PTA 県・町
2	県道美濃加茂川辺線	第二加治田街道踏切付近交差点	横断歩道の待場なし	通学指導・注意喚起・横断歩道等の移設・交差点改良(継続)	学校・PTA 警察・県・町
3	主要地方道美濃川辺線	第一加治田街道踏切付近交差点	左右からの車が急に出てきて危険	路面表示によるドライバーへの注意喚起	県
4	町道下川辺支線	西栃井字岩兼116付近	道が狭く児童と車両が接触する危険	通学児童へ通学指導	学校
5	町道矢坂線	町道矢坂線、榎堂1号線交差点	一旦停止せず通過する車両があり危険	路面標示によるドライバーへの注意喚起	町
6	町道下川辺下町線	八幡神社付近交差点	一旦停止せず通過する車両があり危険	パトロールの実施・通学児童へ通学指導	警察・学校
7	町道西門1号線	西小学校南付近	横断歩道前で徐行しないため危険	路面標示によるドライバーへの注意喚起	町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.5～NO.7が今年度新規対策箇所としてあげられたものです

【川辺東小学校】

令和3年8月27日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道可児金山線	桑の木観音南側交差点付近	交通量が多く道幅が狭い	路面標示によりドライバーへ注意喚起・通学児童への通学指導	県・学校
2	国道418号	下飯田字六反田179-1付近	民地の障害物により車両が確認しづらい	通学児童への通学指導	学校
3	国道418号	川辺町消防団3-3詰所前	車両が確認しづらい。横断歩道で待っていても停止してくれない	路面表示によるドライバーへの注意喚起	県
4	町道神田1号線 町道段1号線 町道福島線 町道久口1号線	神田交差点～木村塗装付近まで	車両と児童が接触する危険がある	区画線によるドライバーへの注意喚起	町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.2～NO.4が今年度新規対策箇所としてあげられたものです

【川辺北小学校】

令和3年8月27日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線	下麻生地内(飛騨川橋西詰交差点)	国道41号の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付き添い登校の継続 交差点改良(継続)	学校・PTA 国・町・教育委員会
2	町道山手1号線	北小学校正門付近	横断歩道のない所を横断するため危険	付き添い登校の継続・横断歩道設置又は通学路変更の検討	学校・PTA 警察・町
3	町道中川辺下麻生線	石神久郷832-11付近	道が狭く児童と車両が接触する恐れがある	近接する鵜飼バイパス道路改良工事を完成させ通過車両を減らす	町
4	町道中川辺下麻生線	第2高山街道踏切付近	横断するところで車両が駐車してある	パトロールの実施	警察

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.3、NO.4が今年度新規対策箇所としてあげられたものです