

☆ 川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を行っています。
今月の水質検査結果(定期検査)については、下記のとおりです。

採水地点 川辺町下麻生ポンプ場

| No. | 検査項目 | 検査成績 | 水質基準値 | 摘要 |
|-----|--------|------------|-----------------------------|----|
| 1 | 一般細菌 | 0 CFU/mL | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 | |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | |
| 3 | 塩化物イオン | 3.4 mg/L | 200mg/L以下であること。 | |
| 4 | 有機物等 | 0.3 mg/L未満 | 3mg/L以下であること。 | |
| 5 | pH値 | 6.8 | 5.8以上8.6以下であること。 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | |
| 8 | 色度 | 0.5 度未満 | 5度以下であること。 | |
| 9 | 濁度 | 0.1 度未満 | 2度以下であること。 | |
| 10 | 残留塩素 | 0.46 mg/L | | |

| | |
|-------|--|
| 判定 | 上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。 |
| 検査方法 | No.1～9：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月2日 厚生労働省告示第261号) ※ 残留塩素は採取者現地測定 |
| 検査年月日 | 平成27年2月10日 ～ 平成27年2月12日 |
| 検査機関 | 株式会社 総合保健センター 可児市川合136番地8 |