

## 川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

【川辺西小学校】

平成28年8月1日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道流し線	鹿塩・旧道部	崖崩れ、木の枝が落ちてくる等懸念される	危険樹木伐採の検討・付き添い登校の継続・異常があれば通報	学校・PTA・町
2	主要地方道美濃川辺線	大谷公園から旧道部まで	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・歩道設置要望(継続)	学校・PTA 県・町
3	主要地方道美濃川辺線	大北(雌鳥川と美濃川辺線交差点付近)	交通量が増え、スピードを出す車が多い危険	安全啓発するのぼりの設置	町
4	主要地方道美濃川辺線	大北(第一加治田踏切)	踏切の幅が狭く危険	区画線の引き直し・カラー舗装を検討	国・県
5	町道中川辺下麻生線	川辺米穀店さん付近	老朽化住宅	近づかないよう指導・住宅管理者へ注意喚起の継続	学校・PTA・町
6	町道下川辺支線	西柄井(雌鳥川右岸)	川への転落防止柵なし	防護柵設置の検討	町
7	町道下川辺下町線	西柄井神社交差点	交通量が多く危険。	待場の安全対策の検討	町
8	町道下川辺下町線	八幡神社交差点	一旦停止しない車が多い危険	区画線の引き直し・路面標示の検討	町
9	国道41号線	下川辺地内(やすらぎクリニックさん前)	赤信号を見落とすドライバーが多い危険	信号機の背面に増設(要望済)	警察

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

【川辺東小学校】

平成28年8月1日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道西屋敷2号線	長江製陶跡地東側	側溝が深く、幅が広い・草が生い茂っている	通学児童への通学指導・付き添い登校の継続・安全対策の検討	学校・PTA・町
2	町道西榎木戸線	桑の木観音北交差点 第三保育所東側付近	児童が飛び出す	通学児童への通学指導・一時停止を促すマークの設置	学校・PTA 教育委員会
3	主要地方道可現金山線	川辺大橋東詰交差点	道路改良されスピードを出す車が多い	通学児童への通学指導	学校・PTA
4	町道下吉田下麻生線 町道比久見幹線	川辺大橋東詰から下吉田公園まで 小学校から福島まで	交通量が多いにも関わらず歩車道分離なし	区画線の引き直し・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討	学校・PTA

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

【川辺北小学校】

平成28年8月2日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線	下麻生地内(飛騨川橋西詰交差点)	国道41号の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付き添い登校の継続、交差点改良・通学路 標識設置	学校・PTA 国・町・教育委 員会
2	町道山手1号線	北小学校正門付近	横断歩道の無い所を横断するため危険	付き添い登校の継続・横断歩道設置の検討	学校・PTA 警察・町
3	町道中川辺下麻生線 町道上町線	平和錦酒蔵さん付近	老朽化住宅	近づかないよう指導・住宅管理者へ注意喚起の継続	学校・PTA
4	町道中川辺下麻生線	下麻生駅から第2高山街道踏切	大型車の通行が多く危険	歩道新設計画断念。付き添い登校の継続・区画線の引き直し・カラー 舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討	学校・PTA・町
5	町道中川辺下麻生線	上石神から水無瀬地区まで	交通量が多いにも関わらず歩車道分離なし	付き添い登校の継続・区画線の引き直し・カラー舗装による歩行者通 行帯の明示・安全対策の検討	学校・PTA・町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会