

☆ 川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を行っています。  
 今月の水質検査結果(定期検査)については、下記のとおりです。

採水地点 川辺町下麻生ポンプ場

| No. | 検査項目   | 検査成績       | 水質基準値 | 摘要                          |
|-----|--------|------------|-------|-----------------------------|
| 1   | 一般細菌   | 0 CFU/mL   |       | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
| 2   | 大腸菌    | 不検出        |       | 検出されないこと。                   |
| 3   | 塩化物イオン | 3.6 mg/L   |       | 200mg/L以下であること。             |
| 4   | 有機物等   | 0.5 mg/L未満 |       | 3mg/L以下であること。               |
| 5   | pH値    | 7.0        |       | 5.8以上8.6以下であること。            |
| 6   | 味      | 異常なし       |       | 異常でないこと。                    |
| 7   | 臭気     | 異常なし       |       | 異常でないこと。                    |
| 8   | 色度     | 0.5 度未満    |       | 5度以下であること。                  |
| 9   | 濁度     | 0.1 度未満    |       | 2度以下であること。                  |
| 10  | 残留塩素   | 0.20 mg/L  |       |                             |

|       |  |
|-------|--|
| 判定    | 上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。  |
| 検査方法  | No.1～9：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法<br>(平成15年7月2日 厚生労働省告示第261号)<br>※ 残留塩素は採取者現地測定 |
| 検査年月日 | 平成30年12月11日 ～ 平成30年12月13日  |
| 検査機関  | 株式会社 総合保健センター 可児市川合136番地8  |