

川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

【川辺西小学校】

平成29年8月2日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道流し線	鹿塩・旧道部	崖崩れ、木の枝が落ちてくる等懸念される	危険樹木伐採(H29施工予定)・付き添い登校の継続・異常があれば通報	学校・PTA・町
2	主要地方道美濃川辺線	大谷公園から旧道部まで	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・歩道設置要望(継続)	学校・PTA 県・町
3	主要地方道美濃川辺線	集合場所(山中入口交差点)から鹿塩公民館付近	歩道未整備、通学路表示なし	通学路標識の設置を検討・歩道設置要望	県・町
4	主要地方道美濃川辺線	大北(第一加治田踏切)	踏切の幅が狭く危険	区画線の引き直し・カラー舗装を検討	県
5	町道八階堂2号線	大北(第二加治田踏切)	踏切の幅が狭く危険	通学指導・注意喚起	学校・PTA・町
6	県道美濃加茂川辺線	第二加治田踏切付近交差点	横断歩道の待場なし	通学指導・注意喚起・交差点改良	学校・PTA 県・町
7	町道中川辺下麻生線	川辺米穀店さん付近	老朽化住宅	近づかないよう指導・住宅管理者へ注意喚起の継続	学校・PTA・町
8	町道下川辺支線	西栃井(雌鳥川右岸)	川への転落防止柵なし	防護柵設置の検討	町
9	町道下川辺下町線	八幡神社交差点	一旦停止しない車がいる危険	区画線の引き直し・路面標示の検討	町
10	県道美濃加茂川辺線	下川辺地内(やすらぎクリニックさん前)	赤信号を見落とすドライバーがいる危険	信号機の背面に増設(要望済)	警察

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

【川辺東小学校】

平成29年8月9日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道可児金山線	川辺大橋東詰交差点	幅員の広い箇所を横断している	通学児童への通学指導・のぼり旗による注意喚起	学校・PTA・町
2	町道西屋敷線 町道大竹林1号線	東小枝門から主要地方道可児金山線まで	区画線未整備・路面着色なし	区画線設置・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討・通学児童への通学指導	学校・PTA・町
3	町道比久見幹線	富士グランド西	横断歩道なし	区画線設置・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討・通学児童への通学指導	学校・PTA・町
4	町道下吉田下麻生線 町道比久見幹線	川辺大橋東詰から下吉田公園まで 小学校から福島まで	交通量が多いにも関わらず歩車道分離なし	区画線設置・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討・通学児童への通学指導	学校・PTA・町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

【川辺北小学校】

平成29年8月2日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線 町道寺町線	下麻生地内(飛騨川橋西詰交差点)	国道41号の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付き添い登校の継続、交差点改良・通学路標識設置	学校・PTA 国・町・教育委員会
2	町道山手1号線	北小学校正門付近	横断歩道のない所を横断するため危険	付き添い登校の継続・横断歩道設置の検討	学校・PTA 警察・町
3	町道中川辺下麻生線 町道上町線	平和錦酒蔵さん付近	老朽化住宅	近づかないよう指導・住宅管理者へ注意喚起の継続	学校・PTA
4	町道中川辺下麻生線	下麻生駅から歩道橋まで	大型車の通行が多く危険	付き添い登校の継続・区画線の引き直し・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討	学校・PTA・町
5	町道中川辺下麻生線	鶯飼地区から神明橋付近交差点まで	交通量が多いにも関わらず歩車道分離なし	付き添い登校の継続・区画線の引き直し・カラー舗装による歩行者通行帯の明示・安全対策の検討	学校・PTA・町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会