

## 川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

### 【川辺西小学校】

令和元年8月20日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道流し線	鹿塩・旧道部	崖崩れ、木の枝が落ちてくる等懸念される	付き添い登校の継続・異常があれば通報	学校・PTA・町
2	主要地方道美濃川辺線	大谷公園から旧道部まで	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・歩道設置要望(継続)	学校・PTA 県・町
3	主要地方道美濃川辺線	集合場所(山中入口交差点)から鹿塩公民館付近	歩道が未整備	歩道設置要望(継続)	県・町
4	主要地方道美濃川辺線 県道美濃加茂川辺線	大北(第一加治田踏切)	踏切の幅が狭く危険	区画線の引き直し(美濃加茂川辺線)・カラー舗装を検討	県
5	県道美濃加茂川辺線	第二加治田踏切付近交差点	横断歩道の待場なし	通学指導・注意喚起・交差点改良	学校・PTA 県・町
6	町道下川辺支線	西栃井(雌鳥川右岸)	川への転落防止柵なし	防護柵設置(順次整備)	町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

### 【川辺東小学校】

令和元年8月20日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道可児金山線	川辺大橋東詰交差点	幅員の広い箇所を横断している	通学児童への通学指導・のぼり旗による注意喚起	学校・PTA・町
2	町道西屋敷線	東小校門から主要な道路まで	区画線未整備・路面着色なし	区画線設置及びカラー舗装による歩行者通行帯の明示・通学児童への通学指導	学校・PTA・町
3	主要地方道可児金山線	桑の木観音南側交差点付近	交通量が多く道幅が狭い	区画線再設置及びカラー舗装による歩行者通行帯の明示・通学児童への通学指導	学校・PTA・県
4	国道418号	福島・下飯田地内	横断歩道及びびし形マークが消えかかっている	路面標示再設置	警察
5	国道418号	福島地内	交通量多いが防護柵なし	防護柵の設置	県

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

### 【川辺北小学校】

令和元年8月20日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線 町道寺町線	下麻生地内(飛騨川橋西詰交差点)	国道41号の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付き添い登校の継続、交差点改良・通学路標識設置	学校・PTA 国・町・教育委員会
2	町道山手1号線	北小学校正門付近	横断歩道のない所を横断するため危険	付き添い登校の継続・横断歩道設置の検討	学校・PTA 警察・町
3	国道41号線	ライン生コンさん付近交差点	赤信号を見落とすドライバーがいて危険	通学児童への通学指導 状況確認	学校・PTA 国・警察

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会